

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский литейный завод"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>МЦ</i>			4	5	6
<i>Бюро подготовки и планирования производства</i>					
1-194/21. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ЦЧЛ</i>					
<i>АУП</i>					
2-194/21. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок термобработки и обрубки литья</i>					
3-194/21А(4-194/21А; 5-194/21А). Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного металлурга</i>					
6-194/21. Специалист по печному хозяйству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория формовочных и связующих материалов</i>					
7-194/21. Лаборант спектрального анализа	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
<i>Служба качества</i>					
8-194/21. Инженер по качеству и входному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро развития производственной системы</i>					
9-194/21. Инженер Бережливого производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ремонта и строительства</i>					
10-194/21. Главный специалист по зданиям и сооружениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ЦЧЛ</i>					
<i>Участок подготовки шихтовых материалов</i>					

11-194/21А(12-194/21А; 13-194/21А). Резчик металла на ножницах и прессах <i>Участок ИХМО</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств звукопоглощения	Снижение времени воздействия шума	
14-194/21. Помощник мастера участка <i>Сталеплавильный участок</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
15-194/21А(16-194/21А). Формовщик ручной формовки	Автоматизация производственных процессов Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение тяжести трудового процесса Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
<i>Модельный цех</i> <i>Бюро подготовки и планирования производства</i>			
17-194/21. Инженер-технолог <i>ОМТСил</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
18-194/21. Кладовщик СИЗ <i>Отдел главного механика</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
19-194/21. Инженер по надзору за подъемными сооружениями <i>Производственно-диспетчерский отдел</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
20-194/21. Экономист по планированию производства <i>Ремонтно-энергетическая служба</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Участок ЦПЛ</i> 21-194/21. Мастер по ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

Дата составления: 21.12.2021






Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Главный инженер (должность) Соколов А. О. (Ф.И.О.)
 _____ (подпись) _____ (дата)
 10.01.2022

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Директор по персоналу Казакова Л. В.

 10.01.2022

Директор по производству		Шаховой В. С.	10.01.2022
Заместитель главного инженера		Сергеев Е. Н.	10.01.2022
Директор по качеству		Мотков А. В.	10.01.2022
Председатель профсоюзного комитета		Кремер А. Б.	10.01.2022
Ведущий специалист по охране труда		Шостак В. А.	10.01.2022

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3704
(№ в реестре экспертов)  Серебряков С. И. 21.12.2021
(дата)